

附件

安阳市殷都区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
16-D005-HN	11月25日	安阳	殷都区	铜冶镇	安阳恒祥能源有限公司	积善村南	厂区内有3处煤堆露天堆放，未采取覆盖等防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	12月20日前
16-D006-HN	11月25日	安阳	殷都区	许家沟乡	清峪村裸土	清峪村	清峪村铁路桥附近 S221 省道旁一工地有 1000 平方米左右裸土未采取任何防护措施。	严格落实“六个百分百”要求。	12月20日前

编号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
16-D010-HN	11月28日	安阳	殷都区	梅元庄街道	安阳钢铁股份有限公司	梅元庄	<p>对该公司3号烧结机头脱硫废气排放口污染源自动监控设施进行现场标气比对，通入浓度为102ppm的二氧化硫标准气体，测量值为70.3ppm，仪器负漂31.7ppm；对该公司8号焦炉废气排放口污染源自动监控设施进行现场标气比对，通入浓度为100ppm的二氧化硫标准气体，测量值为58.4ppm，仪器负漂41.6ppm，超过国家规范要求，而且该仪器在国家规定的200秒时间内无数值显示。</p>	校准仪器，保障污染防治设施正常运行。	12月20日前