

附件

济南市商河县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
16-D017-SD	11月28日	济南	商河县	贾庄镇	山东威柯瑞装饰工业有限公司	山东省济南市商河县贾庄镇政府驻地	针对“12369”环保热线反映该公司存在气味扰民问题，现场检查时，该公司在生产，喷漆工序废气治理设施活性炭未装够（为两层，实际只铺了一层），同时未及时进行更换、活性炭已失效。	确保废气治理设施正常运行。	12月20日前